

### Denumirea proiectului

## REABILITARE TERMICA IMOBIL

B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 23

### **Amplasament**

Municipiul Timisoara, Calea Martirilor, nr. 23

### **Titularul Investiției**

Primaria Municipiului Timisoara

B-Sub CD Logs Nr. 1

#### **Beneficiarul investiției**

Asociatia de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 ,  
nr. 22

### Projectant general

S C PROJECT C & A S P T

Timisoara, str. Lotusului, nr. 23  
Ing. PALADE Cristian

## Numar project

100/60-MAR 23

Data


May 2013

#### Faza de proiectare

۱۰۷

Volum piese scrise ( P.T. + EXPERTIZA TEHNICA + CAIETE DE SARCINI )





NR PROIECT : 100/60-MAR 23

## LISTA DE SEMNATURI

SEF PROIECT

ing. PALADE CRISTIAN

PROIECTANT

arh. DRASCOVICI LAURA

DESENAT

ing. MARUSANICI GABRIEL

arh. UNGUR DAN

EXPERT TEHNIC

Dr. ing. MARINOV VICTOR

AUDITOR ENERGETIC

ing. OLARU VASILE

VERIFICARE PROIECT LA CERINTELE:

A-REZISTENTA SI STABILITATE

Dr. ing. MARINOV VICTOR

C- SIGURANTA LA INCENDIU

F- IZOLATIA TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Dr. ing. RETEZAN REMUS

L193

2



## BORDEROU

### A. Piese scrise


- Foale de titlu
- Foale de capat
- Lista si sernnaturile proiectantilor
- Borderou
- Certificat de Urbanism
- Extras de Certe Funciare
- Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
- Dovada OAR
- Memoriu tehnic
- Program de control al calitatii lucrarilor proiectate si in curs de executie
- Referat de verificare cerinta A -- Rezistenta si stabilitate
- Referat de verificare cerinta C --Siguranta la foc

### B. Piese desenate

- Plan de incadrare in zona
- Plan de situatie
- Plan subsol
- Plan parter existent/propus
- Plan etaj curent existent/propus
- Plan invelitoare existent/propus
- Fatada principala existenta/propusa
- Fatada principala existenta/propusa
- Fatada lateral dreapta existenta/propusa
- Fatada lateral stanga existenta/propusa
- Tablou tamplarie
- Detalii de executie

Intocmit

ing. PALADE CRISTIAN



# PROIECT C&A SRL

## MEMORIU TEHNIC

### 1. DATE GENERALE SI DE RECUNOASTERE A LUCRARII

Denumirea proiectului	Reabilitare termica imobil B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 23
Amplasament	Timisoara, Calea Martirilor , nr. 23
Titularul Investitiei	Primaria Municipiului Timisoara,
Beneficiarul investitiei	Asociatia de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 23
Proiectant general	S.C.PROIECT C&A S.R.L.
Faza	P.T.+C.S.

### 2. DESCRIERE GENERALA

#### Amplasament

Imobilul se afla intr-un cartier important al orasului situat in zona de sud cunoscut sub denumirea zona Girocului. Majoritatea imobilelor de locuinte din acest cartier au un regim de inaltime S+P+4

#### Descrierea imobilului

Imobilul are un regim de inaltime S+P+4+M, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are o singura scara. Este compus din 21 apartamente din care: 17 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere.

#### Conditii de clima si regimul pluviometric

Factorii climatice determina existenta unui climat temperat continental moderat, cu influente mediteraneene si oceanice, specific zonelor de campie din Campia Banatului. Conditii climatice din zona pot fi sistematizate prin urmatorii parametrii:

##### ✓ Temperatura aerului:

- media lunara minima: -(1÷2)°C in ianuarie;
- media lunara maxima: +(21÷23) °C in iulie;
- temperatura minima absoluta: -35,3°C in ian. 1963
- temperatura maxima absoluta: +41,0°C in aug. 1952

##### ✓ Precipitatii:

- *media anuala: 580÷590 mm.*
- media lunara maxima: 80÷88 mm in iunie
- cantitatea maxima in 24h100 mm

##### ✓ Vantul:

- directii predominante: nord - sud

#### Geologia

Adancimea maxima de inghet: 0,70 m, conform STAS 6054 -77.

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile si nisipuri sub forma unor lentile de argila in straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

#### Seismicitatea

In conformitate cu Codul P100-1/2006, perioada de colt este  $T_c = 0,70$  sec. Factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura  $\beta_0 = 3$ , iar acceleratie orizontala a terenului pantru proiectare  $a_g = 0,16$  g.

#### Categoria de importanta si clasa de importanta

Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA NORMALA (conform HGR nr. 766/1997)

**CLASA III** -constructii de tip curent (conform NP 100- 2006)

#### Prezentarea proiectului pe specialitati

##### Situatia existenta

##### Arhitectura

Imobilul are functiunea de locuinte la etaje, parterul fiind comercial. Regimul de inaltime este S+P+4+M, are forma in plan simetrica, este un tronson independent si are Sarpanca scari. Este compus din 21 apartamente din care: 17 apartamente cu 2 camere, 3 apartamente cu 3 camere, 1 apartament cu 4 camere. acoperisul este de tip sarpanta, iar invelitoarea este din tigla

Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protectie de 5 cm


Fatada principala este realizata cu amprentare in relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada posterioara este realizata cu amprentare in relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterală stanga este realizata cu amprentare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Fatada laterală dreapta este realizata cu amprentare in relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fara degradari vizibile.

Finisajele interioare: la casa scarii peretii sunt tencuiți și gletuiți și zugraviti cu zugraveli pe baza de var, pardoseala în casa scarii este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton selivisit, peretii subsolului sunt nefinisati.



Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Usa principală de acces în clădire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Imobilul nu este prevazut cu un acces secundar. Imobilul are 16 logii.

### Structura

Cladirea are structura de rezistență din panouri mari prefabricate

Dispunerea peretilor este în sistem fagure având traveli de 4.5, 3.3, 3 m și deschideri de 4.8 m

Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile și nisipuri sub forma unor lentile de argila în straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

Infrastructura este alcătuită din peretii de subsol având 20 cm grosime, iar fundația este continuă din beton realizat monolit

Peretii exteriori sunt portanți din panouri mari tristrat din beton armat (ba) și BCA (27 cm), peretii interiori sunt panouri mari prefabricate de 14 cm grosime.

Plansele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat, iar acoperisul este de tip sarpanta.

### Utilitati

Cladirea are urmatoarele utilitati :

telefonie

alimentare cu energie electrică de joasă tensiune

alimentare cu apă rece din rețeaua orașului

alimentare cu gaz natural din rețeaua orașului

alimentare cu agent termic de la punctul termic

alimentare cu apă caldă menajera de la punctul termic

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare a utilitatilor

### Instalatii

Starea instalației de încălzire este bună. Conductele de încălzire și apă caldă din subsol au izolația într-o stare tehnică bună. Există robineti de izolare coloane. Majoritatea caloriferelor din imobil sunt vechi.

Reparații la instalatii facute în ultimii 10 ani:

SCHIMBAT COLOANE INCALZIRE

SCHIMBAT COLOANE APA CALDA

SCHIMBAT COLOANE APA RECE

SCHIMBAT COLOANE GAZ


Evaluarea cladirii

Aspecte generale din punct de vedere al structurii:

Datorită ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, în multe cazuri din cauza condițiilor dificile de execuție (noaptea, timp friguros, manopera puțin calificată) s-au produs situații de la calitatea construcției. Deficiențele cele mai frecvente au fost:

Craiulirea (indoirea) mustatilor de imbinare între panourile unui nivel și urmatorul

Betoane cu segregări în centuri și monolitizări



- Rezemari defectuoase ale planselor pe peretii interiori
  - Izolatia termica din rostul vertical, la peretii exteriori, deteriorata
  - Izolatia termica a panourilor exterioare au multe puncte termice
- Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectarii privind alcătuirea structurii trebuie să mentionăm următoarele:
- forma regulată în plan a clădirii
  - existența unei infrastructuri care s-a dovedit capabilă să transfere la teren eforturile aduse de
  - asigurarea unei rigidități constante, fără schimări bruste de la un nivel la altul;

#### Aspecte generale legate de termoizolatii

La peretii exteriori, termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Puncte termice mai apar și la zonele de monolitizare între panouri.

Starea tehnică a sarpantei este fără degradări vizibile și fără infiltratii. Termoizolatia a fost realizată din zigură expandată

Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

Majoritatea tamplariei a fost înlocuită cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant.


Din totalul de 16 logii/balcoane ale imobilului 8 sunt inchise cu tamplarie cu geam termopan și 8 sunt deschise sau inchise cu tamplarie metalica fără geam termoizolant

### 3. DESCRIEREA LUCRARILOR PREVAZUTE IN PROIECT

#### 3.1 Principiile care au stat la baza alegerii soluției

- 1 Termoizolarea peretilor exteriori se face pe exterior cu polistiren expandat înălțiat de 10 cm grosime. La cladirile având înălțimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului de la un nivel la altul, în dreptul fiecarui planșeu pe o lățime de 30 cm termoizolatia se va face cu vată minerală de 10 cm aplicată similar cu termosistemul
- 2 La cladirile care au locuinte și la parter se va realiza o termoizolare a soclului cu 8 cm din polistiren extrudat, iar aceasta va fi armată cu plasa dubla din fibra de sticlă
- 3 Toate ferestrelor care nu au geam termoizolant vor fi schimbate cu ferestre din PVC cu profil pentacameral și geam termoizolant cu excepția acelora care sunt spre logii sau balcoane
- 4 Toate logile sau balcoanele care sunt deschise sau care sunt inchise cu tamplarie fără geam termoizolant **VOR FI INCHISE CU TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT**

Alegerea acestei variante are la bază următoarele considerente:




Din punct de vedere economic aceasta varianta este mai avantajoasa de cele mai multe ori pentru ca ea substituie alte operatii precum:- 1) termoizolarea placii balconului/logiei pe ambele parti- astfel pentru balconul deschis sau inchis necorespunzator implica desfacerea straturilor de finisaj si beton de panta pana la placa balconului si disponerea unei termoizolatii din polistiren extrudast de 5 cm si refacerea tuturor straturilor pentru balconul de sub termoizolarea cu polistiren extrudat de 5 cm de la interior si refacerea finisajelor 2)termoizolarea identica pentru placa de deasupra , 3) schimbarea tamplariei dupa caz, 4)termoizolarea peretelui 5) repararea sau chiar refacerea parapetului cand acesta este metalic 6) termoizolarea parapetului

Din punct de vedere al disconfortului creat varianta propusa nu il afecteaza decat pe locatarul care nu a facut modernizarea tamplariei nu si pe cei deasupra si de sub acel apartament care ar putea fi deja modernizate.

Din punct de vedere al timpului inchiderea balcoanelor/logiilor deschise este o operatie mai rapida si care nu presupune operatiuni consumatoare de manopera atat de mare deoarece in cazul balcoanelor deschise implica desfacerea parapetilor si inlocuirea acestora cu tamplarie pana la partea superioara avand la partea inferioara o zona opaca din panouri albe termoizolante.

- 5 Termoizolarea planseului peste subsol se face cu polistiren de 5 cm grosime. Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungeste pe verticala pe grinzi si pereti pe 30 cm.
- 6 Termoizolarea ultimului planseu: 1)daca a fost realizata mansarda atunci deasupra ultimului planseu fiind spatiu incalzit nu se punе problema termoizolarii, 2) daca acoperisul este tip sarpanta realizarea termoizolarii se face cu menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant din polistiren expandat de 12 cm protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm. 3) daca acoperisul este terasa se realizeaza un sistem terrnohidroizolant in una din urmatoarele variante: A) pastrarea tuturor straturilor existente atunci cand starea hidroizolaiei existente e buna si nu exista acumulari de apa in termoizolatia existenta si disponerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei,B) indepartarea hidroizolatiei existente daca aceasta este degradata dar nu sunt acumulari de apa in termoizolatia existenta si disponerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei, C) indepartarea hidroizolatiei si a termoizolatiei existente in cazul in care termoizolatia are acumulari de apa inseminate si disponerea termoizolatiei de 12 cm din polistiren expandat si a hidroizolatiei noi. Toate straturile vor fi conform detaliilor si caietelor de sarcini
- 7 Pentru reabilitarea instalatiilor se au in vedere urmatoarele lucrari:- montarea robinetilor cu cap termostatat la toate caloriferele din apartamentele la care exista acordul proprietarului pentru acest tip de lucrare, izolarea conductelor din subsol daca starea izolatiei este degradata sau lipseste.



- 8 La cladirile care au spatii comerciale la parter conform proiectului initial al cladirii parterul nu se termoizoleaza si prezentul Ghid permite tratarea diferita "Prin excepție, daca blocul a fost construit cu spatii comerciale la parter, iar proprietarii acestor spatii nu sunt de acord cu reabilitarea termica a acestora, se poate depune un proiect pentru reabilitarea blocului fara spatii comerciale de la parter". La acestea se va realiza termoizolarea obligatorie a intradosului balcoanelor de la primul nivel de locuinte respectiv zona aferenta de casa scarii si o portiune de 50 cm sub planseul de peste parterul comercial in zonele in care nu exista partile vitrate ale magazinelor. Nu se pune problema termoizolarii planseului peste parter.
- 9 La blocurile care au zone realizate cu caramida aparenta nu se va monta termosistemul decat dupa inlaturarea totala a caramizii aparente deoarece aceste zone prezinta un risc mare de desprindere in timp si astfel ar antrena si termosistemul ducand la pagube insemnate si posibile accidente
- 10 La blocurile care au panourile realizate cu amprentare de suprafața, termosistemul se va realiza in 2 etape, in prima se for aduce si acele zone in acelasi plan prin montarea unui polistiren de densitate mai mare si apoi se va aplica termosistemul de 10 cm asigurandu-se prinderea sigura intre cele doua.
- 11 Finisajele propuse vor fi in culori deschise conform caietelor de sarcini si planselor de executie, pastrand pe cat posibil cromatica initiala a imobilului

### 3.2 DESCRIEREA LUCRARILOR PRECONIZATE

Descrierea lucrarilor de baza (lucrari de interventie prevazute la art.4 III. a)-d) din Ordonanta de Pentru reabilitare se propun urmatoarele lucrari:

- 1 *Izolarea termica a peretilor exteriori (exceptand peretii de la rosturi), inclusiv a parapetilor de la logii, balcoane si a aticului, cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fatada cu o grosime de 10 cm respectiv cu 8 cm polistiren extrudat la soclu avand urmatoarele caracteristici tehnice minime.*

a1) polistiren expandat ignifugat (EPS)-pentru camp curent fata de opaca:


Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10)	min. 80 kPa
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR	min. 120
Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 150 - CS (10) 100 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120	-clasa de rezistența la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

a2) polistiren extrudat ignifugat (XPS)-8 cm pentru soclu:

Codul de identificare conform SR-EN 13163:2009 este: XPS-EN 13164-T1-DLT(1)S-CS(10/Y)300-WL(T)0.7-WD(V)3-MU150-FT2 -clasa de rezistența la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

b) vată minerală bazaltică (MW)\*:

Rezistența la compresiune sau efortul la compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y)	min. 30 kPa
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe - TR	min. 10 kPa



**Codul de identificare conform SR-EN 13162:2009 este: MW – EN 13162 – T5 – DS (T+) – CS (10/Y) 20 – TR 10 – WS -clasa de rezistență la foc A1, conform SR-EN 13501-1+A1-2010**

\*utilizată pe fasări de 30 cm latime având 10 cm grosime și aplicată la nivelul planseelor clădirilor având înaltimea peste 20 de metri

Operatii de pregatirea suprafetelor conform caietelor de sarcini:

- (1) Localizarea și înălțurarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;
  - (2) Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;
  - (3) Rectificarea tencuiului și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar compatibil;
  - (4) Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;
  - (5) Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, coșuri centrale termice);
- (6) Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre și uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.


Operatii propriu-zise de aplicarea sistemului

- Se incep după terminarea înlocuirii tamplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport conform 1A
- Se traseaza orizontalitatea și se monteaza cu dibruri metalice profilul de soclu la cota din plansele de execuție
- Se aplică placile în randuri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini
- Se fixează dibrurile în "T" conform caietelor de sarcini
- Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini
- Se aplică finisajul din vopsea decorativă cu specificațiile cromatice din plansele de execuție și respectând prevederile din caietele de sarcini
- Gulerile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat de 3 cm grosime
- La clădirile având înaltimea peste 20 de metri din condiții de evitarea propagării focului în dreptul fiecarui planșeu pe o latime de 30 cm termoizolatia se va face cu vata minerală de 10 cm aplicată similar cu termosistemul

Reguli generale:

- \* Se îndepărtează elementele decorative ale parapetilor balcoanelor (realizate din sticlă decorative sau elemente prefabricate). La balcoanele inchise cu tâmplarie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătura și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeti înainte de aplicarea termosistemului.

La balcoanele inchise cu Tamplarie PVC cu parapet din panel placa balconului va fi termoizolată pe grosimea ei și finisată ca și fatada în camp. Se va dispune un glaf din tabla cu piciorator conform planșelor de detalii.



- \* Toate muchiile orizontale iesite din fatada vor fi prevazute in sistemul termoizolant cu profil din PVC si aripi de 10 cm din fibra de tip picurator. Acestea se vor monta odata cu masa de spalci armata.
- \* Se considera incluse in sistemul termoizolant toate profilele necesare conform cu specificatiile producatorului chiar daca aceste profile nu apar explicit in listele de cantitati.

**2** *Înlocuirea tamplariei din lemn si metal cu tamplarie etansa cu rama din PVC, având minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatilor ocupati si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa*


- Operațiunile de înlocuire tamplariei, se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport
- La montarea ferestrelor și ușilor se vor respecta poziția, numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de producător. Se va face conform tabloului de tamplarie din plansele de execuție și a caietelor de sarcini
- După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va execuția umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior
- Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de tencuială armată, inclusiv racordul acestora cu tocul tâmplăriei
- După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrării apei din precipitații între perete și izolația termică
- Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie fază determinantă

#### Principalele caracteristici ale tamplariei

Comportarea la încovoiere din vînt	clasa B2
Rezistența la deschidere-închidere repetată	ferestre: min. 10.000 cicluri uși:min. 100.000 cicluri
Etanșeitatea la apă	min. clasa 5A
Permeabilitatea la aer	min. clasa 3
Numeărul minim de schimburi de aer	0,5 schimburi /oră
Izolarea la zgomot aerian	min.25 dB

Cerințe constructive pentru tâmplărie exterioară termoizolantă din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare albă;
- Clasa A;
- Armătură oțel zincat;
- Grilă de ventilație mecanică;
- Geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E;
- Feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct;
- Glaf exterior.



### 3 Inchiderea Balcoanelor/ logilor

- Operatiunea este similara cu cea de schimbare a tamplariei si are scop imbunatatirea aspectului cladirii. Tamplaria este etansa cu rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e. Tamplaria trebuie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. Operatiunea se face conform tabloului de tamplarie din plansele de executie si caietelor de sarcini.
- Este interzisa cu desavarsire orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Inainte de inaintarea comenzii pentru realizarea tamplariei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor si se vor aduce la cunoiestinta proiectantului toate neconcordantele

Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradari ale acestora se anunta proiectantul

Legat de inchiderea logilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltaimea utila a sectiunii s-a micsorat). Prin inchiderea balcoanelor/logilor acestea devin spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune evitarea transformarii acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul. Inainte de lansarea comenzii pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1.2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei se anunta isc, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigatii suplimentare.

### 4 Reabilitare termica plansei peste subsol

Stratul termoizolant se aplica pe intradosul planseului peste subsol. Acesta se prelungeste pe verticala pe grinzi si pereti pe 30 cm. Termosistemul compact se realizeaza din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv si fixat mecanic cu dibluri care se protejeaza cu tencuiala armata cu plasă din fir de sticlă.

Codul de identificare pentru polistiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS100 – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 150 – CS (10) 100 - DS (N) 2 – DS (70, -) 2 – TR 120 -clasa de rezistență la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010

- Finisajul va fi realizat sub forma unor zugraveli lavabile

**5 Reabilitare termică a planșeu peste ultimul etaj - nu este cazul**


Reabilitare termică a planșeu peste ultimul etaj nu se poate realiza datorită prezentei mansardei. Prezenta acesteia transformă ultimul etaj într-un etaj curent și astfel nu ar fi oricum justificată o reabilitare, spațiul deasupra acestui etaj fiind un spațiu încalzit

Codul de identificare pentru plăstiren conform SR-EN 13163:2009 este: EPS150 – EN 13163 – T2 – L2 – W2 – S2 – P4 – BS 200 – CS (10) 150 – DS (N) 2-DLT (2) 5 – WL (T) 2 – WD (V) 5 -clasa de rezistență la foc B-s2,d0, conform SR-EN 13501-1+A1-2010



6

Lucrarile constau în montarea de robineti cu cap termostat la radiatoarele din apartamentele proprietarilor care și-au dat acordul pentru acest tip de lucrate



- 7 Lucrarile constau in repararea betonului de monolitizare dintre panouri, a fisurilor din acestea indepartarea acolo unde este cazul a decoratiunilor de la balcoane si logii alcătuite din armociment, sticla armata sau grilaj metalic precum si repararea trotuarelor din jurul cladirii la terminarea lucrarilor


### 3.3 Concluziile Expertizei Tehnice si Auditului Energetic

#### A EXPERTIZA TEHNICA

Conform Expertizei Tehnice NR 73/2013 efectuata de Expert Tehnic : Dr. ing. MARINOV L. VICTOR-RADU, certificat nr. 151 au rezultat urmatoarele:

- 1 Reabilitarea termica nu modifica gradul de asigurare al constructiei. Constructia are rezerve sa preia incarcarile suplimentare aduse de reabilitarea termica.
- 2 Reabilitarea termica se poate realiza fara a fi necesare interventii de consolidare a structurii existente
- 3 Schimbarea tamplariilor se va face fara modificarea dimensiunilor golurilor
- 4 Balconul tip 1 se inchide cu tamplarie din PVC care reazema pe parapetii din beton existenti. In cazul in care se constata degradari ale acestora se anunta proiectantul

Legat de inchiderea logiilor/balcoanelor se impun urmatoarele precizari:- balcoanele prezinta o vulnerabilitate datorata pe de o parte unor compromisuri legate de solutia tehnica impusa de prefabricare : armaturile balcoanelor au fost ancorate de obicei doar in centura si pe de alta parte conditiilor de executie, a ritmului de lucru in care au fost realizate aceste cladiri si care a dus la abateri considerabile de pozitionare a armaturilor (acestea au fost calcate si astfel inaltimea utila a sectiunii s-a micorsat). Prin inchiderea balcoanelor/logiilor acestea devin spatiu interior totusi avand in vedere cele mentionate mai sus, se impune evitarea transformarii acestor balcoane in spatii de depozitare. De asemenea la balcoanele deja inchise cu tamplarie termopan parapetii existenti ai inainte de aplicarea termosistemului se face o inspectare riguroasa a prinderilor si in cazul in care se observa orice degradari se anunta proiectantul. Inainte de lansarea comenzi pentru tamplarie se va masura obligatoriu individual fiecare balcon la toate colturile atat pe verticala cat si pe orizontala de catre furnizorul tamplariei. Daca la acelasi balcon se constata diferente mai mari de 1,2 cm (sau max 1% din lungimea consolei) intre distanta masurata pe verticala langa perete si cea masurata pe verticala la capatul consolei se anunta incercare, deoarece acest lucru ar putea proveni dintr-o deformare(sageata) exagerata si se impun investigatii suplimentare.



5 Lucrarile de termoizolare a peretilor vor incepe dupa curatirea prealabila a suprafetelor si indepartarea placarilor. Daca in decursul acestui proces se descopera fisuri sau crapaturi ale elementelor portante se anunta de imediat proiectantul si expertul.

6 Protectia termoizolatiei planseului peste ultimul nivel se va face cu o sapa de grosime 4 cm armata cu plasa O4/10, protejand talpile sarpantei de contactul cu betonul. Constructorul va lua toate masurile ca grosimea acesteia sa nu depaseasca 5-6 cm.

### B AUDITUL ENERGETIC

Conform Auditului energetic NR 30 din octombrie 2012 efectuata de Auditor Energetic, gr.I, c+I: ing. OLARU VASILE, certificat nr. 01040 au rezultat urmatoarele:

Solutia 1 (S1) - Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 2,5 m<sup>2</sup>K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Solutia 2 (S2) -Inlocuirea tamplariei existente din lemn cu tamplarie termoizolanta etansa cu rama din PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de Argon. Pentru asigurarea calitatii aerului interior si evitarea cresterii umiditatii interioare tamplaria va fi prevazuta cu fante higroreglabile

Solutia 3 (S3) - Sporirea rezistentei termice a planseului pod prin menținerea stratului termoizolant existent, inclusiv a șapei de protecție, repararea ei, urmată de montarea unui strat termoizolant eficient suplimentar realizat din 12 cm polistiren expandat protejat cu o sapa din beton armat de 4 cm

Solutia 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a placii peste subsol peste valoarea minima de 1,25 m<sup>2</sup>K/W prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009 si completata de OG63/2012, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat termoizolant realizat din placi din polistiren expandat de 5 cm grosime sau vata minerala

Certificatul de performanta energetica atribuie

-cladirii de referinta clasificarea energetica "B" si un indice de emisii echivalent CO2 anual de 36.91 kg/mp.

-nota energetica a cladirii reale tinand cont de penalizari este 85.97.


-Cladirea se incadreaza in clasa de eficiența energetica C conform metodologiei din MC001/PIII.

Concluziile auditului energetic:

Pachetul (P1) alcătuit din S1+S2+S3+S4 asigura o economie de energie pentru încalzire anuală de 90147 kWh/an, în tone echivalent petrol, 74.95 tEP reprezentând o reducere a consumului pentru încalzire cu 54.98%. Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 este de 26052 kg/an

**SOLUTIA PROPUZA PRIN PROIECT ADUCE CONSUMUL DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE LA 64.02 kW/mp, an<100 kW/mp,an**


3.4 Durata preconizata a lucrarilor



**PROIECTUL DE INVESTITIE**

Durata de realizare a lucrarilor de interventie	42 zile
Durata perioadei de garantie a lucrarilor(azi de la receptia terminarii)	5 ani

**GRAFICUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR PRECONIZATE**



**3.5 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI**

Valoarea investitiei conform devizului general

**VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI INCLUSIV TVA**

( in preturi estimative la nivelul lunii august 2012 1 euro=4.45 lei)

Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	0 lei
Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	10903 lei
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza	233587.2 lei
Cap. 5 Alte cheltuieli	30289 lei
<b>TOTAL</b>	<b>34072.6 lei</b>
<b>DIN CARE C+M</b>	<b>296890 lei</b>

**3.6 SURSELE DE FINANATRE**

Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritara 1 – Sprinjirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbanii de creștere Domeniul major de intervenție 1.2 – Sprinjirea investițiilor în eficiență energetică a clădirilor de locuit	60%
Primaria Municipiului Timisoara	20%
Asociatia de Locatari	20%

**4. CONDITII PRIVIND CALITATEA MATERIALELOR**

Totate materialele puse in opera vor avea cerintele minime de calitate certificate conform normelor legale. SISTEMUL TERMOIZOLANT (POLISTIREN, ADEZIV, PLASA, DIPLURI) VA AVEA SISTEMUL "J" DE ATESTARE A CONFORMITATII MATERIALELOR CONFORM ORDINULUI 1558/2004 SI A HGR 622/2006.



## 5. SANATATEA OAMENILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

Lucrarile proiectate prevad reabilitarea termica a cladirii si implicite reducerea emisiilor cu efect de sera. Din lucrările proiectate nu se produc surse de poluare a aerului. Lucrările se vor realiza respectând prevederile Ordinului Administrației Publice nr. 135/2010 . La terminarea lucrarilor preconizate, constructorul are obligația de a aduce aria afectată de schele și organizarea de sănătate în starea inițială.

## 6. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

### 6.1 Cerințe de securitate și sănătate aplicabile pe șantier

Pe sănătate vor fi aplicabile cerințele de securitate și sănătate în muncă aprobată prin următoarele reglementări:

- HG nr.300/2006 – cerințe minime de securitate pentru șantierele temporare și mobile;
- HG nr.355/2007 – supravegherea medicală a sănătății lucrătorilor, modificată;
- HG nr.493/2006 – cerințe minime de securitate referitoare la protecția lucrătorilor expuși la zgombot;
- HG nr.971/2006 – cerințe minime privind semnalizarea de securitate;
- HG nr.1048/2006 – cerințe minime privind echipamentul individual de protecție;
- HG nr.1051/2006 – cerințe de securitate la manipularea manuală a maselor;
- HG nr.1091/2006 – cerințe minime de securitate pentru locul de muncă;
- HG nr.1146/2006 – cerințe minime de securitate la utilizarea echipamentelor de muncă;
- HG nr.1218/2006 – cerințe minime de securitate la utilizarea avenților chimici;
- HG nr.1876/2005 – cerințe minime de securitate la expunerea lăzătorilor la vibrații.

De asemenea pe șantier se vor asigura cerințele de securitate și sănătate în muncă rezultante din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în lăzătură modificată și a normelor de aplicare ale acesteia aprobată prin HG nr.1425/2006 modificată.

## 7. PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

În timpul execuției lucrărilor se vor folosi mijloace care să asigure o protecție adecvată locatarilor și a muncitorilor. Se vor respecta orarul de lucru și în acest perioadă se va evita folosirea sculelor care produc zgomote intense.



## 8. VERIFICAREA PROIECTULUI

Verificarea proiectului se va face la cerința A.C și E

șeful de antrenor PRO
PRO. ESTEREA
5002
Laure Alina
DRĂSCOVICI
abilitat
cu drept de semnatură

Intocmit,  
ing. Cristian PALADE

PROJECT C & A  
S.R.L.  
PROIECT DE REabilitare si modernizare



# RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA NR 73/2013

## DATE GENERALE

### DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITIE

REABILITARE TERMICA IMOBIL  
B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr. 23

### AMPLASAMENTUL

Municipiu Timisoara, Calea Martirilor , nr. 23

### TITULARUL INVESTITIEI

Primaria Municipiului Timisoara,

### BENEFICIARUL INVESTITIEI

Asociatia de proprietari din B-dul. Calea Martirilor 1989 , nr.

### EXPERT TEHNIC

Dr. ing. MARINOV VICTOR RADU

### FAZA

DALI

### TEMEI LEGAL


Legea nr. 10/1995 ; Legea 50/1991; Legea 453/2001; OUG

### OBIECTIVUL EXPERTIZEI TEHNICE

Analiza structurii de rezistență a construcției existente conform normelor tehnice în vederea reabilitării termice

Expertizarea construcției s-a realizat pe baza normelor tehnice în vigoare:

- CR0-2005-Cod de proiectare.Bazele proiectării structurilor în construcții
- P100-1/2006-Cod de proiectare seismică
- P100-3/2008-Cod de evaluare seismică a clădirilor existente
- CR2-1-1.1:2011-Cod de proiectare pentru construcții cu pereti structurali de beton
- NP 112- 11-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
- NE 012/1-2007 : Normativ pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea I – Producerea betonului.
- NE 012/2-2007 : Cod de practică pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat și beton precomprimat. Partea II-a – Executarea lucrarilor din beton armat și beton precomprimat.
- ST 009- 05: Specificație privind cerințe și criterii de performanță pentru armaturi
- Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor- indicativ R130/1999
- Legea calității nr.10/1995, privind calitatea în construcții
- Legea nr. 50/1995, actualizată și publicată în martie 2006, privind autorizarea executării lucrarilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea societăților



-H.G. nr.925/1995, privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate, a proiectelor, a executiei lucrarilor și a construcțiilor

-Ordonanta Guvernului nr.20 din ian. 1994 privind punerea în siguranță a clădirilor existente pentru acțiuni seismice

-Continutul cadru al rapoartelor de expertiza stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru expertizarea construcțiilor pentru anii 1995-1997

-Ordonanta de urgență nr.18 din 04.03.2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

## DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTA

Imobilul are un regim de înaltime S+P+4+M, are forma în plan simetrică, este un tronson independent și are Sarpanță scari. Parterul are tot destinația de locuințe. Are structura alcătuită din panouri mari prefabricate în sistem "fagure" având travei de 4.5, 3.3, 3 m și adâncimea de 4.8 m. Înaltimea de nivel este 2.75 m. Peretii interioiri sunt din panouri mari prefabricate de 14 cm grosime. Peretii exteriori sunt portanți din panouri mari. Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) și BCA (27 cm) având stratul interior de rezistență de 10 cm, termoizolație BCA de 12 cm și strat exterior de protecție de 5 cm. Plansele sunt din semipanou de 15 din beton armat prefabricat, iar scările sunt cu 2 rampe din beton armat prefabricat. Acoperisul este de tip sarpantă. Infrastructura este alcătuită din peretii de subsol având 20 cm grosime, iar fundația este continuă din beton realizat monolit. Peretii despartitori sunt realizati din elemente din beton armat având grosime de 7cm.

Constructia a fost finalizata in anul 1976, iar structura de rezistență a fost proiectata in jurul anului 1974. Tipul proiectului panouri mari prefabricate proiect tip : T863R, secțiune: CB2. Structura a fost proiectata la gradul 6 de seismicitate.

## DESCRIEREA CONDIȚIILOR DE FUNDARE


Terenul de fundare este constituit dintr-o succesiune de argile și nisipuri sub forma unor lentele de argila în straturi de nisip cu nivel ridicat al apei subterane.

## DESCRIEREA Avariilor și degradărilor

### -ASPECTE GENERALE

Datorita ritmului ridicat de realizare a blocurilor de locuit, in multe cazuri din cauza conditiilor dificile de executie (noaptea, timp friguros, manopera putin calificata) s-au produs si derapaje de la calitatea constructiei. Deficiențele cele mai frecvente au fost:

- Grafiuirea (indoirea) mustatilor de imbinare între panourile unui nivel și urmatorul
- Betoane cu segregări în centuri și monolitizări
- Rezemari defectuoase ale planșelor pe peretii interioiri
- Izolația termică din rostul vertical, la peretii exteriori, deteriorată
- Izolația termică a panourilor exterioare au multe puncte termice



Pe durata de folosinta a blocului nu s-au constatat avarii suplimentare la structura de rezistenta. De asemenea nu s-au inregistrat avarii majore cauzate de cutremure.

## DESCRIEREA ANVELOPEI

Fatada principală este realizată cu amprentare în relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fără degradări vizibile.

Fatada posterioară este realizată cu amprentare în relief. Pe fatada sunt 2 logii. Fatada este fără degradări vizibile.

Fatada laterală stanga este realizată cu amprentare în relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fără degradări vizibile.


Fatada laterală dreapta este realizată cu amprentare în relief. Pe fatada nu sunt balcoane sau logii. Fatada este fără degradări vizibile.

- Peretii exteriori sunt realizati din panouri mari tristrat din beton armat (ba) si BCA (27 cm) avand stratul interior de rezistenta de 10 cm, termoizolatie BCA de 12 cm si strat exterior de protectie de 5 cm. Termoizolatia este discontinua, cele 2 straturi din beton fiind solidarizate prin nervuri din beton. Punti termice mai apar si la zonele de monolitizare intre panouri.

-Acoperisul este de tip sarpanta. Invelitoarea este din tigla. Starea tehnica a sarpantei este fără degradări vizibile și fără infiltratii. Nu au fost realizate reparatii ale sarpantei in ultimii ani, Termoizolatia a fost realizata din zgura expandata

-Planseul peste subsol nu este prevazut cu termoizolatie.

-TAMPLARI: Usa principală de acces în clădire este din tamplarie PVC cu sticla termoizolanta. Imobilul nu este prevazut cu un acces secundar. Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial din lemn cu geam din doua foi de sticla simpla. Majoritatea tamplariei a fost inlocuita cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. In prima etapa dupa preluarea apartamentelor de catre locatari acestia au inceput inchiderea balcoanelor si logilor cu tamplarie metalica si geam simplu, aceasta constituind o moda in anii 80-90. Ulterior aceste tamplarii au fost inlocuite cu tamplarie din PVC sau aluminiu cu geam termopan. Totusi inchiderea balcoanelor a creat un aspect eferogen al fatadelor datorate in principal diverselor tipodimensiuni folosite. Imobilul are 16 logii.



Year	Population	Area (sq km)	Density (per sq km)
1950	10,000,000	100,000	100
1960	15,000,000	120,000	125
1970	20,000,000	140,000	143
1980	25,000,000	160,000	156
1990	30,000,000	180,000	167
2000	35,000,000	200,000	175
2010	40,000,000	220,000	182
2020	45,000,000	240,000	188
2030	50,000,000	260,000	192
2040	55,000,000	280,000	196
2050	60,000,000	300,000	200
2060	65,000,000	320,000	204
2070	70,000,000	340,000	208
2080	75,000,000	360,000	212
2090	80,000,000	380,000	216
2100	85,000,000	400,000	220

-Finisajele interioare care delimitaaza anvelopa. La casa scarii peretii sunt tencuiti si gletuiti si zugraviti cu zugraveli pe baza de var, pardoseala in casa scarii este de tip mozaic. Pardoseaua subsolului este de tip beton sclivisit, peretii subsolului sunt nefinisati.

## EVALUAREA RISCULUI SEISMIC

### *Scurt istoric al evenimentelor seismice*

In zona Banatului, inclusiv a Timisoarei, s-au inregistrat in decursul timpului o serie de evenimente seismice. Aceste evenimente au avut urmatoarele surse:

-Sursa Vrancea:-data: 06.11.1940 magnitudine 7,5 Richter  
04.03.1977 magnitudine 7,2 Richter  
31.08.1986 magnitudine 7,0 Richter  
30.05.1990 magnitudine 6,7 Richter

Aceste seisme au fost puternic atenuate in Transilvania si Banat, intensitatea MKS nedepasind valoarea de 5,5. Semnificative pentru Timisoara sunt cutremurile avand sursa in sud-vestul Banatului. Principalele evenimente seismice au fost:

Anul 1879 sursa prezumtiva :falia Timisoara Vest (Mehala-Ronat-Freidorf), Intensitatea MKS evaluata 7,0-8,0  
 Mai 1959 sursa comuna Parta, intensitate 5,5-6,0.  
 Iulie 1991 sursa comuna Banloc, intensitate 6,0-6,5  
 Decembrie 1991, sursa comuna Banloc, intensitate 6,0-6,5

Existenta faleei in Timisoara este confirmata, dar potentialul seismic este subiect controversat. In ipoteza faleie active este posibila producerea unui cutremur de magnitudine 6,0-7,0 cu intensitatea MKS de minim 8,0. In aceasta situatie multe cladiri vechi, precum si cele din panouri mari realizate inainte de 1980 ar putea fi in situatia critica (clasa de risc seismic CRS I)

### *Evolutia prescriptilor de protecțare*


Din punct de vedere al proiectarii constructiilor in Romania, pana in 1940 aspectul seismic era ignorat; din acel an pana in 1963, au existat instructiuni de proiectare antiseismica, dar aplicarea lor a fost facultativa. Din anul 1963 s-au editat mai multe prescriptii de proiectare antiseismica;

- perioada 1963-1970, valabil Normativul P 13-63, la care Timisoara era incadrata la gradul 6,0 intensitate seismica.

- perioada 1970-1978, valabil Normativul P 13-70, Timisoara grad 6,0

- perioada 1978-1981, valabil Normativul P 100-78, Timisoara era incadrata la gradul 7,0 intensitate seismica

- perioada 1981-1992, valabil Normativul P 100-81, Timisoara era incadrata la gradul 7,0-7,5 (zona „D”)



- perioada 1992-2006, valabil Normativul P 100-92, Timisoara zona "D".
- perioada 2006-prezent, valabil Codul de proiectare P100-1/2006. Actualmente in curs de revizuire.

#### *Comparatie cu prescriptiile in vigoare*

Fara a face un comentariu mai amplu, mentionam ca actiunea seismica normata a sporit intre 1974 si 2008.

Este de intedes ca alcatuirea structurii si dimensionarea elementelor facuta la vremea respectiva nu respecta toate prevederile cuprinse in codul actual de proiectare al constructiilor cu pereti structurali.

Dintre aspectele pozitive tinand cont de perioada proiectarii privind alcatuirea structurii trebuie sa mentionam urmatoarele:

- forma regulata in plan a cladirii
- existenta unei infrastructuri care s-a dovedit capabila sa transfere la teren eforturile aduse de pereti structurali, fara aparitia unor degradari in elementele infrastructurii;
  
- asigurarea unei rigiditatii constante, fara schimbari bruste de la un nivel la altul;

Prin Codul de proiectare a constructiilor cu pereti structurali de beton armat indicativ CR 2-1-1.1-2011 se aduc importante modificari precedentelor editii din 1978, 1982, 1996 si 2005, in acord cu progresele inregistrate pe plan national si international, in cunoasterea comportarii, modelarii si calculul acestei categorii de constructii.


Se poate face mentiunea ca imobilul proiectat in 1974 corespunde normativelor in vigoare la acea data si asigura o rezistenta, stabilitate si ductilitate satisfacatoare in conditiile noului normativ.

Este de intedes ca alcatuirea structurii si dimensionarea elementelor facuta la vremea respectiva, nu respecta toate prevederile cuprinse in Codul CR 2-1-1.1-2011. privind proiectarea constructiilor cu pereti structurali din beton armat.

*Tabelul B.2 Lista de conditii pentru structuri de beton armat in cazul aplicarii metodologilor de nivel 2 si 3*

Criteriu	Criteriul este îndeplinit	Neîndeplinire moderată	Neîndeplinire majoră
(i) Conditii privind configuratia structurii	Punctaj maxim: 50 puncte		
	50	30 - 50	0 - 29
		40	
Punctaj total	40		
(ii) Conditii privind interacțiunile structurii	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	7 - 10	0 - 4
Punctaj total	10	7	0

(iii) Condiții privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale	Punctaj maxim: 30 puncte		
(b) Structuri cu pereți de beton armat			
• Distribuția momentelor capabile pe față interioară a pereților respectă variația cerută de CR 2-I-1.1 :2005 și asigură dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil			
• Secțiunile pereților au la capete bulbi sau tălpi de dimensiuni limitate. Prin intersecția pereților nu se formează profile complicate cu tălpi excesive în raport	30	20 – 30	0 – 19
• Rezistența la forțe tăietoare a grinziilor de cuplare este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile lor			
• Rezistența la forță tăietoare a pereților structurali este mai mare decât valoarea asociată plastificării prin încovoiere la bază			
• Înnădirea armăturilor verticale este făcută pe o lungime de cel puțin 40 diametre			
• Grosimea pereților este $\geq 150$ mm			
• Procentul de armare orizontală a pereților este peste 0.20%			
• Armătura verticală a inimii reprezintă un procent și este ancorată adecvat $pv > 0.15\%$			
• Eșterii grinziilor de cuplare sunt distanțați la cel mult 150 mm	24		
Punctaj total	24		
(iv) Condiții referitoare la planșe	Punctaj maxim: 10 puncte		
	10	5 – 10	0 – 4
• Prin grosimea plăcii și dimensiunile reduse ale golurilor planșeul poate fi considerat și diagramă orizontală rigidă	10		
Punctaj total pentru ansamblul condițiilor	R1 =	81	puncte



*Tabelul B.3 Starea de degradare a elementelor structurale*

Criteriu	Criteriul este îndeplinit	Criteriul nu este îndeplinit	
		Neîndeplinire moderată	Neîndeplinire majoră
<b>(I) Degradări produse de acțiunea cutremurului</b>	<b>Punctaj maxim: 50 puncte</b>		
· Fisuri și deformații permanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, peretilor și grinziilor			
· Fracturi și fisuri permanente înclinate produse de forță tăietoare în grinzi			
· Fracturi și fisuri longitudinale deschise în stâlpi și/sau pereți produse de eforturi de compresiune.			
· Fracturi sau fisuri înclinate produse de forță tăietoare în stâlpi și/sau pereți	50	26 – 49	0 – 25
· Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel			
· Cedarea ancorajelor și înăndările barelor de armătură			
· Fisurarea pronunțată a planșelor			
· Degradări ale fundațiilor sau terenului de fundare	50		
<b>Punctaj total realizat</b>	<b>50</b>		
<b>(ii) Degradări produse de încărcările verticale</b>	<b>Punctaj maxim: 20 puncte</b>		
· Fisuri și degradări în grinzi și plăcile planșelor			
· Fisuri și degradări în stâlpi și pereți	20	11 – 19	0 – 10
	20		
<b>Punctaj total realizat</b>	<b>20</b>		
<b>(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformații (tăsarea reazemelor, contractii, acțiunea temperaturii, etc.)</b>	<b>Punctaj maxim: 10 puncte</b>		
	10	6 – 9	1 – 5
<b>Punctaj total realizat</b>	10		
<b>(iv) Degradări produse de o execuție defecuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.).</b>	<b>Punctaj maxim: 10 puncte</b>		
	10	6 – 9	1 – 5
		6	
<b>Punctaj total realizat</b>	<b>6</b>		
<b>(v) Degradări produse de factori de mediu: îngheț-dezgheț, agenti corozivi chimici sau biologici etc., - betonului - armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de</b>	<b>Punctaj maxim: 10 puncte</b>		
	10	6 – 9	1 – 5
<b>Punctaj total realizat</b>	10	6	
<b>Punctaj total pentru ansamblul condițiilor</b>	R2 = 23 MAR 2018	Muncă = 93	puncte

Tabelul 8.1. Valori ale indicatorului  $R_1$  asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori $R_1$			
< 30	31 - 60	61 - 90	91 - 100

pentru  $R_1 = 81$  rezulta o incadrate in clasa III de risc

Tabelul 8.2. Valori ale indicatorului  $R_2$  asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori $R_2$			
< 40	41 - 70	71 - 90	91 - 100

pentru  $R_2 = 93$  rezulta o incadrate in clasa IV de risc

Tabelul 8.3. Valori ale indicatorului  $R_3$  asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori $R_3(\%)$			
< 35	36 - 65	66 - 90	91 - 100

$$R_3 = \frac{\sum V_{Rd_j}}{\sum V_{Ed_j} / q_j}$$

Prin comparatie cu structuri similari se apreciaza gradul de asigurare  $R3 = 66\%$

#### CONFORM PN100-3/2008, CONSTRUCTIA SE INCADREAZA IN CLASA DE RISC SEISMIC RsIII


Clasa RsIII inseamna ca la un seism de intensitatea de proiectare (intensitatea maxima asteptata) pot sa apara avarii structurale nesemnificative care nu pun in pericol stabilitatea cladirii, dar pot sa apara avarii la elementele nestructurale (tamplarii, pereti despartitori, afice, etc)

### CONCLUZII

1 REABILITAREA TERMICA NU MODIFICA GRADUL DE ASIGURARE AL CONSTRUCTIEI. CONSTRUCTIA ARE REZERVE SA PREIA INCARCARILE SUPLIMENTARE ADUSE DE REABILITAREA TERMICA

2 REABILITAREA TERMICA SE POATE REALIZA FARA A FI NECESARE INTERVENTII DE CONSOLIDARE A STRUCTURII EXISTENTE

3 SCHIMBAREA TAMPLARILOR SE VA FACE FARA MODIFICAREA DIMENSIUNILOR GOLURILOR



4 BALCONUL TIP I SE INCHIDE CU TAMPLARIE DIN PVC CARE REAZEMA PE PARAPETII DIN BETON EXISTENȚI. ÎN CAZUL ÎN CARE SE CONSTATA DEGRADARI ALE ACESTORA SE ANUNTA PROIECTANTUL


LEGAT DE ÎNCHIDEREA LOGULOR/BALCOANELOR SE IMPUN URMATOARELE PRECIZARI:- BALCOANELE PREZINTĂ O VULNERABILITATE DATORATĂ PE DE O PARTE UNOR COMPROMISURI LEGATE DE SOLUȚIA TEHNICĂ IMPUSA DE PREFABRICARE : ARMATURILE BALCOANELOR AU FOST ANCORAȚE DE OBICEI DOAR ÎN CENTURA SI PE DE ALTA PARTE CONDIȚIILOR DE EXECUȚIE, A RITMULUI DE LUCRU ÎN CARE AU FOST REALIZATE ACESTE CLĂDIRI SI CARE A DUS LA ABATERI CONSIDERABILE DE POZITIONARE A ARMATURILOR (ACESTEA AU FOST CALCATE SI ASTFEL ÎNALTMEA UTILĂ A SECȚIUNII S-A MICSORAT). PRIN ÎNCHIDEREA BALCOANELOR/LOGILOR ACESTEA DEVIN SPAȚIU INTERIOR TOTUȘI AVAND ÎN VEDERE CELE MENTIONATE MAI SUS, SE IMPUNE EVITAREA TRANSFORMARII ACESTOR BALCOANE ÎN SPAȚII DE DEPOZITARE. DE ASEMEENA LA BALCOANELE DEJA ÎNCHISE CU TAMPLARIE TERMOPAN PARAPETII EXISTENȚI AL ÎNAINTE DE APLICAREA TERMOsistemuLUI SE FACE O INSPECTARE RIGUROASĂ A PRINDERILOR SI ÎN CAZUL ÎN CARE SE OBSERVA ORICE DEGRADARI SE ANUNTA PROIECTANTUL. ÎNAINTE DE LANSAREA COMENZII PENTRU TAMPLARIE SE VA MASURA OBLIGATORIU INDIVIDUAL FIECARE BALCON LA TOATE COLTURILE ATAT PE VERTICALĂ CAT SI PE ORIZONTALĂ DE CÂtre FURNIZORUL TAMPLARIEI. DACĂ LA ACELAȘI BALCON SE CONSTATA DIFERENȚE MAI MARI DE 1,2 CM (SAU MAX 1% DIN LUNGIMEA CONSOLEI) ÎNTRE DISTANȚA MASURATĂ PE VERTICALĂ LÂNGA PERETE SI CEA MASURATĂ PE VERTICALĂ LA CAPATUL CONSOLEI SE ANUNTA ISC, DEOARECE ACEST LUCRU AR PUTREA PROVENI DINTR-O DEFORMARE(SAGEATA) EXAGERATA SI SE IMPUN INVESTIGAȚII SUPLEMENTARE.


5 LUCRARILE DE TERMOIZOLARE A PERETILOR VOR INCEPE DUPĂ CURATIREA PREALABILA A SUPRAFETELOR SI ÎNDEPARTAREA PLACARILOR. DACĂ ÎN DECURSUL ACESTUI PROCES SE DESCOPERĂ FISURI SAU CRAPATURI ALE ELEMENTELOR PORTANTE SE ANUNTA DE ÎNDATA PROIECTANTUL SI EXPERTUL.

6 PROTECTIA TERMOIZOLATIEI PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL SE VA FACE CU O SAPA DE GROSIME 4 CM ARMATA CU PLASA 04/10, PROTEJAND TALPILE SARPAȚEI DE CONTACTUL CU BETONUL. CONSTRUCtorul VA LUA TOATE MASURILE CA GROSIMEA ACESTEIA SA NU DEPASĂSCĂ 6 CM.

Expert tehnic

Dr. ing. MARINOV VICTOR RADU, nr. 131





**PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ÎN FAZE DE  
EXECUȚIE, CONFORM LEGII NR.10/95**

**DENUMIREA LUCRĂRII**

REABILITARE TERMICA IMOBIL B-dul. Calea Martirilor  
1989 , nr. 23

**AMPLASAMENT**

Jud. Timiș, Municipiul Timișoara, Calea Martirilor , nr. 23

**INVESTITOR**

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

In conformitate cu :

Legea nr.10/1995 " Legea privind calitatea in constructii"

C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente

HG925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, complectat cu Indrumatorul de aplicare MLPTL nr. 77/N/1996

HG nr. 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat in constructii

HG. Nr. 261/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii-Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor

HG nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente


HG nr 653/2001 privind Infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii

H.G. nr 766/1997 Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

HG 278/1994 -Regulamentul privind certificarea calitatii produselor folosite in constructii

HG456/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de producție

Se stabilesc urmatoarele faze:



1	Predarea-preluarea amplasamentului	PVR	B,E
2	Inspectia suprafetelor curatate inaintea aplicarii termosistemului	PVR	B,E,P
3	Verificarea certificatelor de calitate/conformitate ale materialelor: polistiren, adeziv, dibluri, masa de spatiu, plasa de fibra	E+CQ+P	CC
4	Verificare trasare cota profil de soclu	PVR	B,E,P
5	Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei	PVR+FD	B,E,P,I
6	Inspectia modului de fixare a placilor de polistiren	PVLA+FD	B,E,P,I
7	Verificarea planeității suprafetelor înainte de aplicarea tencuielii decorative	PVR	B,E
8	Receptia termosistemului	PVR	B,E
9	Desfacerea straturi existente la ultimul planseu	PVR	B,E
10	Verificarea certificatelor de conformitate ale materialelor: polistiren, membrane etc	E+CQ+P	CC
11	Verificarea starii stratului suport pentru termoizolatia noua	PVR	B,E,P
12	Verificarea calitatii stratului de difuzie a vaporilor	PVR	B,E
13	Verificarea calitatii montajului termoizolatiei la terasa	PVLA	B,E,P,I
14	Verificarea calitativa a montajului membrilor hidroizolatoare- in camp,la imbinari si racorduri canalele de ventilatie	PVR+FD	B,E,P,I
15	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR	PVR+FD	B,E,P,I

P - Proiectant

PVR -Proces verbal de receptie

B - Beneficiar

PVLA - Proces verbal de lucrari ascunse

E - Executant

FD - Proces verbal de faza determinanta

I - Inspector


CC- Certificat de conformitate

CQ-Responsabil calitate

Conform reglementărilor in vigoare ,executantul și beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 10 zile înaintea fazelor determinante pe cei care trebuie să participe la realizarea controlului și întocmirea actelor.

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor ce- i revin conform Legii 10-1995.

Un exemplar din prezentul program și actele mai sus menționate precum și proiectul se vor anexa la Cartea tehnică a construcției."



Beneficiar