

ROMÂNIA**JUDEȚUL TIMIȘ****MUNICIPIUL TIMIȘOARA****DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ**

Lista cu proprietarii clădirii situată în Timișoara B-dul REPUBLICII Nr. 8,
cărora li se aplica majorarea impozitului cu 300%

Nr. Crt.	PROPRIETAR	Apartment nr.
1	RADULESCU IULIA	1
2	EVA EUGEN	2
3	EVA ADRIAN ILIE	2
4	VREMA LEON	5
5	VREME LEON	5
6	VREME SORIN	5
7	VREME-MOSR TUDOR ADRIAN	5
8	TANASE CRISTINA MANUELA	6
9	TANASE EUGENIA MIRA	6
10	FISCHER ELISABETH FRANKEN SUSANNE WILHELM MARIA	7
11	PAGNOZZI DARIO	8
12	PAGNOZZI ALESSANDRO	8
13	CZENKE MARIANA	9
14	RAKIC STEVICA RAKIC CRISTINA	10
15	MINDERSCU GHEORGHE MINDESCU MARIA	11
16	SARBU NICOLAE PUIU SARBU ECATERINA	12
17	RÎTĂ ELISABETA	12B
18	RINCEC PETRU NICOLAE RINCEC GABRIELA	13
19	RINCEC SVEN CLAUDIU	13
20	OLARIU VASILE OLARIU SILVIA VICTORIA	14
21	FISCHER ELISABETH FRANKEN SUSANNE WILHELM MARIA	15
22	ABU YONIS NASHAT	16
22	GROSU MIHAI	17
23	GROSU DOREL-MIHAI	17
24	BLAGUESCU VALERIU IOAN BLAGUESCU LIGIA ANA MARIA	18
25	BLAGUESCU MIHAI	18
26	BLAGUESCU RADU IOAN	18

Nr. Crt.	PROPRIETAR	Apartment nr.
27	MINEA ADRIAN-CONSTANTIN MINEA ALINA IOANA	19
28	FISCHER ELISABETH FRANKEN SUSANNE WILHELM MARIA	20
29	TOTORCEA VASILE TOTORCEA CORNELIA	21
30	SC CALA SRL	SAD
31	FISCHER ELISABETH FRANKEN SUSANNE WILHELM MARIA	SAD

Director executiv
Directia Generala de Urbanism și Dezvoltare Urbană

Sorin Ciurariu

Întocmit,

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
COMISIA MIXTA DE CONTROL HCL 314 / 2017
Anexa nr. 1a

Notă de constatare

Comisia mixtă de control pentru identificarea clădirilor neîngrijite/degradate de pe raza Municipiului Timișoara pe baza materialului fotografic, a referatului și a informațiilor privind proprietarul / proprietarii clădirii puse la dispoziție de către organele de control din cadrul Direcției Poliției Locale din data de 21. 11. 2017 pentru adresa: B-dul Republicii nr. 8, a constatat următoarele:

1. Clădire:

In urma analizei imobilului, s-a constatat că imobilul prezintă degradări la nivelul portocalier.

2. Măsuri dispuse:

In urma evaluării imobilului mai sus menționat din materialul fotografic prezentat de către Poliția Locală, comisie a fotografiat supraîmpărțarea în categoria I de importanță în procent de 300%.

Comisia,

SORIN EMILIAN CIURARIU - PRESEDINTE

MIHAI BONCEA - MEMBRU

ADRIAN BERE-SEMEREDI - MEMBRU

ANDREEA STĂNILĂ - MEMBRU

ROXANA CANEAL - MEMBRU

RAUL STROESCU - MEMBRU

Fişă de evaluare

Evaluarea aspectului general al imobilului

Criterii de încadrare a clădirilor situate în intravilan în categoria clădirilor neîngrijite

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Adresă: B-dul REPUBLICII NR 8 Data: 13.12.2017

1. Acoperiș

Învelitoare		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input checked="" type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial. Suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare, coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată major, coamele sunt neetanșe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală.	10

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă etc.

Cornișă - Streașină - Atic

Cornișă - Streașină - Atic		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradațe punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă repararea punctuală.	2
<input checked="" type="checkbox"/> degradări medii	Elementele de închidere sunt desprinse și degradațe parțial. Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradațe major. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuirea totală. Risc pentru trecători	10

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinață sau înfundată.

Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie

Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățirea jgheaburilor.	2
<input checked="" type="checkbox"/> degradări medii	Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală.	10

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există) etc.

2. Fațade

Tencuială		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input checked="" type="checkbox"/> degradări minore	Degrăduiri punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remedierea punctuală.	2

R O M Â N I A
J U D E T U L T I M I Ş
M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A
C O M I S I A M I X T A D E C O N T R O L H C L 3 1 4 / 2 0 1 7
Anexa nr. 1b

<input type="checkbox"/> degradări medii	Degradații locale medii ale tencuielii. Igrișie ușoară. Suprafețele se retină și rezugrăvesc.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată major. Suprafețele se refac total.	10

* Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveala		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Zugrăveala exfoliată parțial. Suprafețele se rezugrăvesc.	3
<input checked="" type="checkbox"/> degradări majore	Zugrăveala exfoliată și/sau decolorată major. Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate.	4

* Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input checked="" type="checkbox"/> degradări minore	Vopsire defectuoasă (scorojita), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.	3
<input type="checkbox"/> degradări majore	Materiale componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.	4

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane și jaluzele, dacă este cazul), uși (împreună cu vitrine), porți de acces.

Elemente decorative		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input checked="" type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.	3
<input type="checkbox"/> degradări majore	Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători.	4

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc.

3. Deficiențe structurale vizibile din exterior

Şarpantă		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input checked="" type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări medii	Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorație lipsă.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucrările lipsă parțial sau total.	10

* Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucrările etc. componente ale șarpantei.

Pereți		Punctaj
<input checked="" type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări medii	Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Crăpături de dimensiuni mari, structură slăbită și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparații	24

R O M Â N I A
J U D E T U L T I M I Ş
M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A
C O M I S I A M I X T A D E C O N T R O L H C L 3 1 4 / 2 0 1 7
Anexa nr. 1b

	capitale, ori se va desfînța în baza unui proiect tehnic autorizat	
--	--	--

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

4. Împrejmuire

<input checked="" type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție medie.	3
<input type="checkbox"/> degradări majore	Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători	4

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elemente sale decorative.

5. Notificări / Sanctiuni

<input type="checkbox"/> fără notificări/sancțiuni	Fără notificări/sancțiuni privind întreținerea clădirii	0
<input checked="" type="checkbox"/> cu notificări/sancțiuni	Notificări/sancțiuni anterioare somație conform procedurii la care nu s-au luat măsuri de remediere a degradărilor constatate	10

Cauzele degradărilor

<input checked="" type="checkbox"/> degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrării de apă, igrasie, trecerea timpului etc.
<input checked="" type="checkbox"/> degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri
<input type="checkbox"/> degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerescpectarea legislației în vigoare, a R.L.U. etc.

* În evaluarea imobilelor se vor identifica și cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante).

Observații imobil

--

Definiția generală a categoriilor de degradări

Degradaři minore.

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. În spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. **Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.**

Degradaři medii.

Degradările trebuie să fie îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. **Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.**

Degradaři majore.

Aceste degradări sunt grave și trebuie să fie remediate imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcție; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuie să fie reabilitate sau refăcute. **Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat.**

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință.

În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu: construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al invelitorii și a șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual.

Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.

Categoria de impozitare a clădirii

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Categoria 1. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 25,00% și 49,99% |
| <input type="checkbox"/> Categoria 2. Supraimpozitare cu 400% pentru punctajul procentual între 50,00% și 74,99% |
| <input type="checkbox"/> Categoria 3. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 75,00% și 100,00% |

PUNCTAJ TOTAL	PUNCTAJ REFERINȚĂ	PUNCTAJ PROCENTUAL	CATEGORIE IMPOZITARE
32	96	33,33	1

Comisia Mixta de Control,

SORIN EMILIAN CIURARIU - PREȘEDINTE

MIHAI BONCEA – MEMBRU

ADRIAN BERE-SEMEREDI – MEMBRU

ANDREEA STĂNILĂ – MEMBRU.....

ROXANA CANCEAL – MEMBRU

RAUL STROESCU – MEMBRU