

ROMÂNIA**JUDEȚUL TIMIȘ****MUNICIPIUL TIMIȘOARA****DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ**

Lista cu proprietarii clădirii situată în Timișoara Piața Victoriei 1A,
cărora li se aplică majorarea impozitului cu 300%

Nr. Crt.	PROPRIETAR	Apartment nr.
1	Peschera Leonardo - Pierluigi Peretti Virginia	1A
2	Peschera Leonardo - Pierluigi	1B
3	Racelescu Mircea Racelescu Marcela	2
4	Goată Eugen - Ovidiu Goată Maria - Simona	3
5	Otescu Dorina	3A
6	Madear Iosif Gelu	4A
7	Stoica Elisabeta	4B
8	Stoica Elisabeta	4C
9	Mihai Rozalia	5
10	Wilhelm Rodica - Ecaterina	6
11	SC Espe Energia ERL	7
12	Dordea Ioana - Mădălina	7a
13	SC Espe Energia ERL	7b
14	Schweighoffer Johanna - Ioana	8-8A
15	Handrus Florian - Adrian	9
16	Merișan Monica - Gabriela	9
17	Mihăilescu Gheorghe	10
18	Neghina Sevastru Dorel Neghina Elvira	11B
19	Neghina Sevastru Dorel Neghina Elvira	11A
20	Teodorescu Manoliu - Dan Teodorescu Stana	12
21	Ciuban Gavrilă	12A
22	Societatea Timmobilia Srl	13
23	Crăciunescu Adam Crăciunescu Mihaela - Cristina	14
24	Pap Diana - Iulia	15
25	Vesa Victoria	16
26	Crișan Simona - Lavinia	16
27	Lazăr Nicolae	17
28	Lazăr Elena	17
29	Dab Marcel Stefan	18+19A
30	SC Centrumag Horia SRL	SAD 1
31	SC Bijuteria Doris SRL Tim.	SAD 2
32	Fratila Amedeo Dan	SAD 2A

Nr. Crt.	PROPRIETAR	Apartment nr.
33	Stoicescu Mihael-Claudiu Stoicescu Minuca	SAD 2A

Director executiv
Directia Generala de Urbanism și Dezvoltare Urbană

Sorin Ciurariu

Întocmit,

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
COMISIA MIXTA DE CONTROL HCL 314 / 2017
Anexa nr. 1a

Notă de constatare

Comisia mixtă de control pentru identificarea clădirilor neîngrijite/degradeate de pe raza Municipiului Timișoara pe baza materialului fotografic, a referatului și a informațiilor privind proprietarul / proprietarii clădirii puse la dispoziție de către organele de control din cadrul Direcției Poliției Locale din data de 21.11.2017 pentru adresa: Dacia, blocuri 1A, a constatat următoarele:

1. Clădire:

Simbolul de la adresa numărul, menținut prezentă de proprietari la vizită acceptăbuti niciun defect.

2. Măsuri dispuse:

În urma verificării inițialei din materialul fotomaterial existent de către Poliția Locală, constată o situație supradimensionată în categoria 1 de importanță în procent de 350%!

Comisia,

EMILIAN STAN MIHAI

R. Bely

COSMIN CRISTEA

ANDREI STANCIU

Raul Sfeteanu

M

Fișă de evaluare

Evaluarea aspectului general al imobilului

Criterii de încadrare a clădirilor situate în intravilan în categoria clădirilor neîngrijite

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresă: Piata VICTORIEI NR. 1A Data: 11.12.2017

1. Acoperiș

Învelitoare		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input checked="" type="checkbox"/> degradări minore	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată parțial. Suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată în proporție mare, coamele sunt neetanșe. Necesită înlocuire și fixare.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Învelitoarea lipsește și/sau este degradată major, coamele sunt neetanșe. Curburi, rupturi majore. Necesită înlocuirea totală.	10

* Indiferent de materialul din care este alcătuită: țiglă, tablă, șindrilă etc.

Cornișă - Streașină - Atic

		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficientă repararea punctuală.	2
<input checked="" type="checkbox"/> degradări medii	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial. Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Elementele de închidere sunt desprinse și degradate major. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuirea totală. Risc pentru treători	10

* Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată.

Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie

		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input checked="" type="checkbox"/> degradări minore	Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățirea jgheaburilor.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Jgheaburi și burlane deteriorate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate (de exemplu, cu elemente vegetale). Necesită înlocuirea parțială.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Jgheaburi și burlane deteriorate în totalitate sau lipsă (chiar și parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuirea totală.	10

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite, împreună cu decorația specifică (dacă există) etc.

2. Fațade

Tencuiala		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Degradații punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără igrasie. Posibilă remedierea punctuală.	2



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
COMISIA MIXTA DE CONTROL HCL 314 / 2017
Anexa nr. 1b

<input checked="" type="checkbox"/> degradări medii	Degradații locale medii ale tencuielii. Igrasie ușoară. Suprafețele se retencuesc și rezugrăvesc.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată major. Suprafețele se refac total.	10

* Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte elemente componente ale fațadelor, dacă acestea există.

Zugrăveală		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări minore	Zugrăveală exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Zugrăveală exfoliată parțial. Suprafețele se rezugrăvesc.	3
<input checked="" type="checkbox"/> degradări majore	Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată major. Suprafețele se refac și se rezugrăvesc în totalitate.	4

* Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul etc. componente ale fațadelor spre stradă, dacă acestea există.

Tâmplărie		Punctaj
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input checked="" type="checkbox"/> degradări minore	Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire.	3
<input type="checkbox"/> degradări majore	Materiale componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă.	4

* Elemente de tâmplărie: ferestre (împreună cu obloane și jaluzele, dacă este cazul), uși (împreună cu vitrine), porți de acces.

Elemente decorative		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input type="checkbox"/> fără degradări		0
<input checked="" type="checkbox"/> degradări minore	Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei.	2
<input type="checkbox"/> degradări medii	Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv.	3
<input type="checkbox"/> degradări majore	Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători.	4

* Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, fier, tablă, polistiren etc.

3. Deficiențe structurale vizibile din exterior

Şarpantă		Punctaj
<input type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)		
<input checked="" type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări medii	Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorație lipsă.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Elemente din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total.	10

* Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele etc. componente ale șarpantei.

Pereți		Punctaj
<input checked="" type="checkbox"/> fără degradări		0
<input type="checkbox"/> degradări medii	Elemente lipsă pe suprafețe mai mari (colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat.	7
<input type="checkbox"/> degradări majore	Crăpături de dimensiuni mari, structură slabă și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. Risc pentru trecători. Reabilitarea se va face în baza unui proiect de consolidare și reparări	24

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
COMISIA MIXTA DE CONTROL HCL 314 / 2017
Anexa nr. 1b

	capitale, ori se va desfînța în baza unui proiect tehnic autorizat	
--	--	--

* Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, zidărie din piatră, lemn, beton etc.

4. Împrejmuire

<input checked="" type="checkbox"/> nu există (nu este cazul)			
<input type="checkbox"/>	fără degradări	0	
<input type="checkbox"/>	degradări minore	Zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală.	2
<input type="checkbox"/>	degradări medii	Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție medie.	3
<input type="checkbox"/>	degradări majore	Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial. Risc pentru trecători	4

* Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și de elemente sale decorative.

5. Notificări / Sancțiuni

<input type="checkbox"/>	Fără notificări/sanctiuni privind întreținerea clădirii	0
<input checked="" type="checkbox"/>	Notificări/sanctiuni anterioare somație conform procedurii la care nu s-au luat măsuri de remediere a degradărilor constatare	10

Cauzele degradărilor

<input type="checkbox"/>	degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, trecerea timpului etc.
<input checked="" type="checkbox"/>	degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea unei clădiri
<input type="checkbox"/>	degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare, a R.L.U. etc.

* În evaluarea imobilelor se vor identifica și cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante).

Observații imobil

--

Definiția generală a categoriilor de degradări

Degradări minore.

Există degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparațiile la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. În spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. **Caracterul arhitectural al clădirii se păstrează.**

Degradări medii.

Degradările trebuie să îndepărteze cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafață sau corp de construcție. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. **Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.**

Degradări majore.

Aceste degradări sunt grave și trebuie remediate imediat, pentru a se evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproape întregul corp de construcție; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuie să fie reabilitate sau refăcute. **Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat.**

Calculul punctajului în urma evaluării

Punctajul total.

După completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referință.

În cazul în care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu: construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și a șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scădea din punctajul maxim de 100 puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual.


Punctajul procentual reprezintă valoarea exprimată în procente (cu două zecimale) în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctajul total / punctajul de referință × 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil evaluat în parte.


Categoria de impozitare a clădirii

- | |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Categoria 1. Supraimpozitare cu 300% pentru punctajul procentual între 25,00% și 49,99% |
| <input type="checkbox"/> Categoria 2. Supraimpozitare cu 400% pentru punctajul procentual între 50,00% și 74,99% |
| <input type="checkbox"/> Categoria 3. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 75,00% și 100,00% |

PUNCTAJ TOTAL	PUNCTAJ REFERINȚĂ	PUNCTAJ PROCENTUAL	CATEGORIE IMPOZITARE
36	96	37.5	1

Comisia Mixta de Control,

EMILIAN TOMA MIHAILOV 

ROXANA GHICĂL 

ANNEEZA STĂnescu 

Paul Stoica 