

LOT NR. 13**“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CALEA LIPOVEI –CALEA ARADULUI”**

- 1.Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94;
- 2.Str. Verde, nr.10, bl.130;
- 3.Str. Leandrului, nr.21, bl.21;
- 4.Str. Perlei, nr.10;
- 5.Str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl.103;
- 6.Str. Gh. Ostrogovich, nr.13, bl.100;
- 7.Str. Răsăritului, nr.10,

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
(inclusiv TVA)**

1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:	___ 2345,25 ___ mii lei
2. Construcții montaj:	___ 2024,31 ___ mii lei
3. Durata de realizare a investiției:	___ 5 ___ luni
4. Capacități realizate:	_ 6640 _ m ² arie utilă _ 119 _ apartamente
5. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:	
- buget de stat: 50% din C+M	___ 1012,15 ___ mii lei
- buget local: 30% din C+M	___ 607,29 ___ mii lei
- fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M	___ 404,862 ___ mii lei

DIN CARE:**1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94:**

A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:	___ 425,28 ___ mii lei
B. Construcții montaj:	___ 367,07 ___ mii lei
C. Durata de realizare a investiției:	___ 1,2 ___ luni
D. Capacități realizate:	_ 1400,0 _ m ² arie utilă _ 22 _ apartamente
E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:	
- buget de stat: 50% din C+M	___ 183,535 ___ mii lei
- buget local: 30% din C+M	___ 110,121 ___ mii lei
- fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+ M	___ 73,414 ___ mii lei

2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Verde, nr.10, bl.130:

A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:	___ 394,34 ___ mii lei
B. Construcții montaj:	___ 340,38 ___ mii lei
C. Durata de realizare a investiției:	___ 1 ___ lună
D. Capacități realizate:	_ 1040,00 _ m ² arie utilă _ 20 _ apartamente

- E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:
- buget de stat: 50% din C+M __170,19__ mii lei
 - **buget local: 30% din C+M** __102,114__ mii lei
 - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M __68,076__ mii lei

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Leandrului, nr.21, bl.21

- A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: __302,15__ mii lei
 B. Construcții montaj: __260,80__ mii lei
 C. Durata de realizare a investiției: __1__ lună
 D. Capacități realizate: __800,00__ m² arie utilă
__15__ apartamente

- E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:
- buget de stat: 50% din C+M __130,40__ mii lei
 - **buget local: 30% din C+M** __78,24__ mii lei
 - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M __52,16__ mii lei

4. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Perlei, nr.10:

- A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: __373,25__ mii lei
 B. Construcții montaj: __322,18__ mii lei
 C. Durata de realizare a investiției: __1,2__ luni
 D. Capacități realizate: __1000,00__ m² arie utilă
__19__ apartamente

- E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:
- buget de stat: 50% din C+M __161,09__ mii lei
 - **buget local: 30% din C+M** __96,654__ mii lei
 - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M __64,436__ mii lei

5. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Gh. Ostrogovich, nr.16, bl.103:

- A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: __313,42__ mii lei
 B. Construcții montaj: __270,53__ mii lei
 C. Durata de realizare a investiției: __1__ lună
 D. Capacități realizate: __800,00__ m² arie utilă
__16__ apartamente

- E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:
- buget de stat: 50% din C+M __135,265__ mii lei
 - **buget local: 30% din C+M** __81,159__ mii lei
 - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M __54,106__ mii lei

6. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Gh. Ostrogovich, nr.13, bl.100:

- A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: __318,68__ mii lei
 B. Construcții montaj: __275,07__ mii lei
 C. Durata de realizare a investiției: __1__ lună
 D. Capacități realizate: __800,00__ m² arie utilă
__16__ apartamente

- E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:
- buget de stat: 50% din C+M __137,535__ mii lei
 - **buget local: 30% din C+M** __82,521__ mii lei
 - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M __55,014__ mii lei

7. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Răsăritului, nr.10:

A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:	__218,13__ mii lei
B. Construcții montaj:	__ 188,28 __ mii lei
C. Durata de realizare a investiției:	__0,8__ luni
D. Capacități realizate:	__800,00__ m ² arie utilă __11__ apartamente
E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:	
- buget de stat: 50% din C+M	__94,14__ mii lei
- buget local: 30% din C+M	__ 56,484 __ mii lei
- fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M	__37,656__ mii lei

ȘEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI
LĂCRĂMIOARA PLETEA