

LOT NR. 10

“REABILITARE TERMICĂ BLOCURI ZONA CIRCUMVALAȚIUNII”

1. Intrarea Zenit, nr.8;
2. Str. Dinu Lipatti, nr.2;
3. Str. Salciei, nr.2, sc.A,

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
(inclusiv TVA)**

- | | |
|--|--|
| 1. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: | ___2019,09___ mii lei |
| 2. Construcții montaj: | ___1706,65___ mii lei |
| 3. Durata de realizare a investiției: | ___4___ luni |
| 4. Capacități realizate: | ___7.352___ m ² arie utilă
___100___ apartamente |
| 5. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție: | |
| - buget de stat: 50% din C+M | ___853,325___ mii lei |
| - buget local: 30% din C+M | ___511,995___ mii lei |
| - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M | ___341,33___ mii lei |

DIN CARE:

1. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Intrarea Zenit, nr.8:

- | | |
|--|--|
| A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: | ___205,40___ mii lei |
| B. Construcții montaj: | ___173,62___ mii lei |
| C. Durata de realizare a investiției: | ___1___ lună |
| D. Capacități realizate: | ___767,00___ m ² arie utilă
___10___ apartamente |
| E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție: | |
| - buget de stat: 50% din C+M | ___86,8100___ mii lei |
| - buget local: 30% din C+M | ___52,0860___ mii lei |
| - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M | ___34,7240___ mii lei |

2. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Dinu Lipatti, nr.2:

- | | |
|--|---|
| A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție: | ___1408,28___ mii lei |
| B. Construcții montaj: | ___1190,31___ mii lei |
| C. Durata de realizare a investiției: | ___3___ luni |
| D. Capacități realizate: | ___5405,00___ m ² arie utilă
___70___ apartamente |
| E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție: | |
| - buget de stat: 50% din C+M | ___595,1550___ mii lei |
| - buget local: 30% din C+M | ___357,0930___ mii lei |
| - fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M | ___238,0620___ mii lei |

3. Indicatori tehnico-economici (inclusiv TVA) Str. Salciei, nr.2, sc.A:

A. Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:	_____	405,41	_____	mii lei
B. Construcții montaj:	_____	342,72	_____	mii lei
C. Durata de realizare a investiției:	_____	1	_____	lună
D. Capacități realizate:	_____	1180,00	_____	m ² arie utilă
	_____	20	_____	apartamente
E. Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție:				
- buget de stat: 50% din C+M	_____	171,3600	_____	mii lei
- buget local: 30% din C+M	_____	102,8160	_____	mii lei
- fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M	_____	68,5440	_____	mii lei

ȘEF BIROU REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI
LĂCRĂMIOARA PLETEA