

Adresa imobil	Anul construirii	Regim înălțime S+P+nE	Nr. ap.	Arie construită desfășurată -mp-	Sistemul constructiv al pereților exteriori		Nr. și data Hotărârii Adunării Generale a proprietarilor privind reabilitarea termică a clădirii de locuit	Observații (existența, după caz, a unor factori cu efecte agravante asupra igienei și sănătății oamenilor: igrasie, mucegai, fațade/terasă degradate, pierderi agenți termici în subsol, etc)
					Panouri mari	Zidărie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Calea Șagului nr 41-43	1970	S+P+10E	88	9000	X	-	42 / 01.04.2006	Fațadă degradată Pierderi agent termic subsol
Calea Alexandru Ioan Cuza nr. 10	1976	S+P+10E	88	9250	X	-	18.04.2006	Infiltrații prin tavan, fațadă degradată, pierderi căldură etc.
Aleea Martir Octavian Țintaru nr 1	1971	S+P+4E	55	5440	X	-	2 / 21.06.2006	Pierederi agent termic , mucegai, fațadă degradată
Str. Titan nr.6 –Tapia nr 13	1968	S+P+4E	50	6000	X	-	4/06.07.2006	Fațadă și șarpantă degradată, instalații vechi și neizolate, mucegai etc.
Str Hărniciei nr.3	1969	P+4E	60	5800	X	-	01/28.01.2005	Fațadă degradată, pierderi de agent termic, acoperiș deteriorat.
Str. Stelelor nr. 6	1972	S+P+10E	44	6000	X	-	01/28.03.2006	Fațadă degradată, igrasie mucegai etc.